





83.1007.5



83.1617.26
Lubrificare con Moly LT2
M8x1 del 83.1304.76

DESCRIZIONE: MODULO M83 G1/4F. G1/4F. CON VOLANTINO		N°revisione 08	Data revisione 13/11/2024
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it		Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025	DISEGNATO M.PERGREFFI
		APPROVATO G.BRAGLIA	Dis.N°/Codice 83.1007.5