








SCALA 1:1
DIREZIONE ASSEMBLAGGIO 401.1006.7
UTILIZZARE GRASSO MOLY LT2 SULLE
PARTI SOGGETTE A STRISCIAMENTO E
ROTAZIONE






SCALE 1:1
ASSEMBLY DIRECTION OF 401.1006.7
USE MOLY LT2 GREASE ON PARTS
SUBJECT TO SLIDING AND ROTATION

SOLO PER LOTTI DI PRODUZIONE <REV.09
ONLY FOR PRODUCTION BATCHES <REV.09
COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **410.302.36**

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **411.302.158**

411.1510.4

176.206.4
176.206.4 06
176.206.4 08
176.206.4 09
176.206.4 10



ATTENZIONE - IMPORTANTE
CONTROLLARE LA POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL RUBINETTO
165.1501.7 EVIDENZIATO CON UNA GHIERA 162.605.22
IL RUBINETTO NON DVE INTERFERIRE CON LA GHIERA

GRUPPO DA ASSEMBLARE
ALTRI COMPONENTI CONSEGNATI SMONTATI