






















411.1510.4



SCALA 1:1
DIREZIONE ASSEMBLAGGIO 401.1006.7
UTILIZZARE GRASSO MOLY LT2 SULLE
PARTI SOGGETTE A STRISCIAMENTO E
ROTAZIONE

SCALE 1:1
ASSEMBLY DIRECTION OF 401.1006.7
USE MOLY LT2 GREASE ON PARTS
SUBJECT TO SLIDING AND ROTATION

SOLO PER LOTTI DI PRODUZIONE <REV.09
ONLY FOR PRODUCTION BATCHES <REV.09
COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **410.302.36**

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **411.302.158**

DESCRIZIONE: REGOLATORE M411 G3/4F. G1M. 50BAR		N°revisione 09	Data revisione 07/08/2025
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it		Disegnato A.BRAGLIA	Approvato G.BRAGLIA
		Dis.N°/Codice 411.1510.4	