



35.901.169
 35.901.169 10
 35.901.169 12
 35.901.169 18
 35.901.169 20
 35.901.169 23
 35.901.169 40
 35.901.169 AP
 35.901.169 AT



SOLO VARIANTE AP (SENZA UGELLO)
 AP MODEL ONLY (WITHOUT SPRAY TIP)



ASSEMBLARE SU 35.107.2
 REGISTRARE CORSA 32.204.37
 ASSEMBLE ON 35.107.2
 ADJUST 32.204.37 RUN

SOLO VARIANTI AP & AT
 AP & AT MODELS ONLY

CONFEZIONARE N°20 PCS.
 CON IMBALLO 000.808.3

N°20 PCS. PACKED WITH
 000.808.3 BOX

27.601.34	61.1802.47	Ø1.5	VARIANTI / MODELS	35.901.169	35.901.169 AT
	61.1802.45	Ø1.0	VARIANTE / MODEL	35.901.169 10	
	61.1802.46	Ø1.2	VARIANTE / MODEL	35.901.169 12	
	61.1802.48	Ø1.8	VARIANTE / MODEL	35.901.169 18	
	61.1802.55	Ø2.0	VARIANTE / MODEL	35.901.169 20	
	61.1802.68	Ø2.3	VARIANTE / MODEL	35.901.169 23	
	35.1802.56	Ø4.0	VARIANTE / MODEL	35.901.169 40	

ASSEMBLATI SU 35.107.2 - VEDERE DISTINTA VARIANTE
 ASSEMBLED ON 35.107.2 - SEE MODEL B.O.M.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
 Kit riparazione
 Spare parts kit **35.302.18**

DESCRIZIONE: LANCIA SPOT 600 Ø15		N°revisione 07	Data revisione 11/07/2023
Braglia SRL Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it	DISEGNATO A.BRAGLIA	APPROVATO G.BRAGLIA	Dis.N°/Codice 35.901.169