

















411.1510.3



LOXEAL 56-03
5 - 6Nm
CON/WITH
170.202.14
401.1006.7
401.1609.7



LOXEAL 56-03 5 - 6Nm
A BATTUTA/UP TO BEAT



SCALA 1:1
DIREZIONE ASSEMBLAGGIO 401.1006.7
UTILIZZARE GRASSO MOLY LT2 SULLE
PARTI SOGGETTE A STRISCIAMENTO E
ROTAZIONE

SCALE 1:1
ASSEMBLY DIRECTION OF 401.1006.7
USE MOLY LT2 GREASE ON PARTS
SUBJECT TO SLIDING AND ROTATION

SOLO PER LOTTI DI PRODUZIONE <REV.08
ONLY FOR PRODUCTION BATCHES <REV.08
COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **410.302.36**

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
Kit ricambio
Spare parts kit **411.302.158**

DESCRIZIONE: REGOLATORE M411 G3/4F. G1M. 25BAR				N°revisione 09	Data revisione 16/01/2026
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it		Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 Email tecnico@braglia.it	DISEGNATO M.PERGREFFI	APPROVATO G.BRAGLIA	Dis.N°/Codice 411.1510.3