


401.1510.7

401.1510.7 20



LUBRIFICARE CON GRASSO MOLY LT2 I COMPONENTI
SOGGETTI A SFREGAMENTO E ROTAZIONE

DESCRIZIONE: REGOLATORE M401		N°revisione 09	Data revisione 16/01/2026
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it		Disegnato M.PERGREFFI	Approvato G.BRAGLIA
Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025		Dis.N°/Codice 401.1510.7	