


MAS.401.1

MAS.208.163
LUBRIFICARE FILETTATURA
CON GRASSO OCILIS



DESCRIZIONE: EIETTORE ANTINQUINANTE Ø50 43A050		N°revisione 02	Data revisione 13/09/2018
 Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it	Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025	DISEGNATO A.BRAGLIA	APPROVATO G.BRAGLIA
	Dis.N°/Codice MAS.401.1		